Figure OP-A2-4   Example of Pattern Balancing

P-1 Flowrate	30 gpm			
P-2 Flowrate	24 gpm			
P-3 Flowrate	36 gpm			
I-1 Flowrate =	25% of P-1 =	.25 * 30 =	7.5 gpm	
I-2 Flowrate =	25% of P-1 =	.25 * 30 =	7.5 gpm	plus
	25% of P-2 =	.25 * 24 =	6 gpm	
			13.5 gpm	
I-3 Flowrate =	25% of P-2 =	.25 * 30 =	6 gpm	plus
	33% of P-3 =	.33 * 36 =	12 gpm	
			18 gpm	
I-4 Flowrate =	33% of P-3 =	.33 * 36 =	12 gpm	
I-5 Flowrate =	25% of P-1 =	.25 * 30 =	7.5 gpm	
I-6 Flowrate =	25% of P-1 =	.25 * 30 =	7.5 gpm	plus
	25% of P-2 =	.25 * 24 =	6 gpm	
			13.5 gpm	
I-7 Flowrate =	25% of P-2 =	.25 * 30 =	6 gpm	plus
	33% of P-3 =	.33 * 36 =	12 gpm	
			18 gpm	